




LEGENDA

Scala 1:10.000



Depositi alluvionali

Depositi fluvioglaciali rissiani

Depositi morenici rissiani

Dissesti:
Fs frane stabilizzate
Cedimento stradale
(in corso di messa in sicurezza)

Orli di terrazzo

Paleovalvei

Cordoni morenici

Confine comunale

Dott. Geol. Mirco Rosso
Via Cossano, 14
10030 Magliano (TO)
Tel/Fax 0161400193

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BORGOMASINO

Indagine geologica relativa alla variante al P.R.G.C.

L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i.
Circ. PGR n. 7/LAP 08/05/96
P.A.I. D.G.R.: 31-3749 del 06/08/2001; 45-6656 del 15/07/2002; 1-8753 del 18/05/2003

Committente: COMUNE DI BORGOMASINO

CARTA GEOLOGICA
E GEOMORFOLOGICA

ALLEGATO N° 1